

**АКТ  
общего осмотра сооружения**

г. Омск  
населенный пункт

**"30"** октября 2024 г.

1. Название здания (сооружения): **Промывно - пропарочная станция: одноэтажного здания с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками (литера Л, Л1-Л11) (Инв.№01001/7113; 010006/7113; 01000/7113)**

2. Адрес: **г. Омск пр. Губкина, 20**

3. Владелец (балансодержатель): **ОАО «РЖД» (ВЧДЭ-12), аренда АО «ПГК» (ППС Новосибирского филиала)**

4. Год постройки: **1975/1961/1994**

5. Материал стен: **панели, кирпич**

6. Этажность: **1 (один) и 2 (два)**

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель: **Главный инженер ВЧДЭ-12 Входная Подольак В.С.**

Члены комиссии:

1. Начальник производственно-технического отдела ВЧДЭ-12 Входная Кишкунов А.С.

2. Начальник ППС Новосибирского филиала АО «ПГК» Дяблов П.А.

3. Главный инженер ППС Новосибирского филиала АО «ПГК» Чернавцев А.С.

произвела проверку готовности **Промывно - пропарочная станция: одноэтажного здания с восемью одноэтажными и тремя двухэтажными пристройками (литера Л, Л1-Л11) (Инв.№01001/7113; 010006/7113; 01000/7113)**

по вышеуказанному адресу к эксплуатации и установила:

№№ пп	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1.	Благоустройство	Удовл.	
2.	Наружные сети и колодцы	-	
3.	Фундаменты	Удовл.	
4.	Несущие стены (колонны)	Удовл.	
5.	Перегородки	Удовл.	
6.	Балки (фермы)	Имеются дефекты	1. Локальные участки разрушения антикоррозионного и поверхностная коррозия металлических элементов ферм покрытия, распорок, горизонтальных связей. Общая площадь 3 567,59

			<p>кв.м. на высоте от 8 до 10 м. (фото №1)</p> <p>2. Локальные участки разрушения антикоррозионного и поверхностная коррозия металлических элементов вертикальных связей. Общая площадь 124 кв.м. на высоте до 8 м. (фото №2)</p> <p>3. Полное разрушение огнезащитного покрытия металлических элементов ферм покрытия, распорок, горизонтальных связей. Общая площадь 3 567, 59 на высоте от 8 до 10 м (фото №1)</p> <p>4. Полное разрушение огнезащитного покрытия металлических элементов вертикальных связей. Общая площадь 124 кв.м. на высоте до 8 м. (фото №2)</p>
7.	Перекрытия	Удовл.	
8.	Лестницы	Удовл.	
9.	Полы	Имеются дефекты	<p>1. Локальные участки отслоения и разрушения половых керамических плиток, форматом 150х250мм, общая площадь 110 кв. м. (фото №3)</p> <p>2. Разрушение бетонных полов, толщиной до 300мм, (сквозные трещины, сколы) и разрушения половых керамических плиток, форматом 150х250мм, общая площадь 112,5 кв. м. (фото №4)</p>
10.	Проемы	Удовл.	
11.	Кровля	Имеются дефекты	1. Разрушение газобетонного заполнителя участков

			<p>в зоне примыкания железобетонных плит покрытия к парапету. Общий объем 19,1 куб.м. на высоте до 10 м. (фото №5)</p> <p>2. Следы протекания кровли на внутренней поверхности плит покрытия.</p> <p>3. Неровности кровли. Следы застаивания воды. Скапливание воды у парапетных участков. Общая площадь 2 862 кв.м. на высоте 10,3 м. (фото №6)</p>
12.	Наружная отделка	Удовл.	
13.	Внутренняя отделка	Удовл.	
14.	Центральное отопление	-	
15.	Местное отопление	Удовл.	
16.	Санитарно-технические устройства	Удовл.	
17.	Газоснабжение	-	
18.	Система дегазации	Не удовл.	<p>1. Нарушение целостности соединений, не плотности в соединениях, про ржавления элементов воздуховодов. (фото 7)</p>
19.	Ворота	Имеются дефекты	<p>Локальные механические повреждения воротного полотна, провисание створок, изменение геометрии полотен, разрушение структуры утеплителя ворот. Количество ворот 4 шт. Площадь одних ворот 26,32 кв.м. Высота ворот 5,6 м. (фото 8)</p>
20.	Лифты	-	
21.	Энергоснабжение освещение	Удовл.	
22.	Технологическое оборудование	Удовл.	
23.	Встроенные помещения	-	
24.	Остекление	Удовл.	Частичное



			отсутствие, а также нарушение целостности (трещины, сколы) остекления витражей оконных проемов. Количество створок 63 шт. Площадь одной створки 1,7 кв.м. на высоте до 8 м. (фото 9)
--	--	--	--

В ходе общего внешнего осмотра произведен визуальный осмотр, простукивание внутренних стен и фасада.

**Выводы и предложения:**

Ввиду наличия отдельных строительных конструкций, находящихся в недопустимом техническом состоянии, и необеспеченности общей устойчивости эстакады категория технического состояния крытой эстакады №2 в целом оценивается как недопустимое. Для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации строительных конструкций и сооружений необходимо провести ремонтно-восстановительные мероприятия строительных конструкций крытой эстакады №2:

1. Горизонтальные и вертикальные связи балок (ферм) очистить от старого лакокрасочного покрытия, поврежденные участки обработать преобразователем ржавчины, нанесение нового антикоррозионного покрытия в соответствии с инструкцией по применению производителя;
2. Горизонтальные и вертикальные связи балок (ферм) очистка старого покрытия, нанесение нового огнезащитного покрытия в соответствии с инструкцией по применению производителя;
3. Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель по парапетам с разборкой разрушенного газобетонного заполнения с последующим усилением и заполнением примыканий, восстановлением кровельного покрытия;
4. Демонтаж/монтаж воздухопроводов системы дегазации вагонов-цистерн;
5. Замена ворот;
6. Восстановление целостности напольного покрытия посредством нанесения топингового покрытия;
7. Восстановление остекления.

Председатель:

Главный инженер ВЧДЭ-12

Входная



В.С. Подоляк

Члены комиссии:

Начальник производственно-технического  
отдела ВЧДЭ-12 Входная



А.С. Кишкунов

Начальник ППС Новосибирского  
филиала АО «ПГК»



П.А. Дяблов

Главный инженер ППС Новосибирского  
филиала АО «ПГК»



А.С. Чернавцев



Фото №1



Фото №2





Фото №3



Фото №4





Фото №5





Фото №6



Фото №7





Фото 8





Фото 9

