

Капитальный ремонт зданий и сооружений ППС «Зелецино» Нижегородского филиала ПАО «ПГК»
Насосная станция №5 оборотного водоснабжения инв. № 110000002310/0000

**Акт обследования № 1 к 633734-ППС-23-4.1-АС. рев. С
от 27.03.2024 г.**

Согласно 633734-ППС-23-4.1-АС. лист 2 п.7 Работы по окраске металлоконструкций и замене остекления не включена.

Комиссия в составе:

Начальника ППС Зелецино Строгого Ю.П.,

Главного инженера ППС Зелецино, Шубина Н.В,

Провели осмотр машинного зала здания Насосной станции №5 и выявили, что деревянные рамы разошлись, присутствуют следы гнили, остекление, штапики и и посты частично отсутствуют. Производить ремонт данных оконных блоков нецелесообразно.

Входные стальные двери имеют следы коррозии, полотно выгнуто, уплотнительные резинки отсутствуют. Плотно не прилегают к коробке, что не обеспечивает необходимой защиты от наружного воздействия. Керамогранитная плитка в машинном зале треснутая, частично отсутствует, затирка из швов выкрошилась. Стяжка т-100 мм частично разрушена, имеются места отслоения от основания. У площадок, металлоконструкций и технологических трубопроводов нарушено антикоррозийное покрытие.

Принято решение:

1. Заменить имеющиеся окна на ПВХ со стеклопакетами 32 мм с открывающимися створками. Дополнительно заменить 14 штук к учтенным в проекте. Всего подлежит замене 17 оконных блоков.
2. Двери 3 штуки (1,5*2,6-1 шт и 1*2,1-2 шт) заменить на двери утепленные, с герметичными уплотнителями, обеспечивающими плотное прилегание к металлическим коробкам.
3. Стяжку бетонную т-100 мм на площади 288 м2 демонтировать и устроить новую толщиной 100 мм, армированную сеткой ВР4 100*100, , сверху выполнить покрытие не скользким промышленным керамогранитом 40*40 мм толщиной не менее 8 мм.
4. Выполнить очистку и окраску площадок, других металлоконструкций и технологических трубопроводов для восстановления антикоррозийной защиты.

Подписи членов комиссии:

Начальник ППС

Главный инженер ППС

Строгий Ю.П.

Шубин Н.В.