

Изучение цен на ремонт компрессора высокого давления 2ВМ4-8/401

1. Произвести ремонт компрессора с заменой нижеследующих комплектующих:

- Вал коленчатый 1Н-204М-2.0СБ
- Шатун 204М-4.0-01СБ
- Крейцкопф 204М-3.0-01СБ
- Гильза крейцкопфа 104М-12
- Палец 304М-3.3
- Поршень 4М30/5.01.00.000-01СБ (1-3-5ст)
- Поршень 104М17/3.01.00.000СБ (2-4-6ст)
- Сальник 1МВМ50-3СБ СТП0501-160-78
- Сальник 1МВМ50-4СБ СТП0501-160-78
- Цилиндр 4М30/5.00.00.001 (1-3ст по КД не гильзуется)
- Гильза 4М17/3.00.00.003 (2ст)
- Гильза 4М17/3.00.00.004-01 (4ст)
- Гильза 4М30/5.00.00.003 (5ст)
- Гильза 4М17/3.00.00.005 (6ст)
- Клапан 1 ст. ПИК 125-0,4 АМ
- Клапан 1 ст. ПИК 125-2,5 АМ
- Клапан 2 ст. ПИК 110-2,5 АМ
- Клапан 3 ст. ПИК 110-2,5 АМ
- Клапан 4 ст. ВКТ85-4,0 М2
- Клапан 4 ст. НКТ85-4,0 М2
- Клапан 5 ст. КК-62

-Клапан 6 ст. КК-62М

-Труба оребренная L=1972мм d_{вн}=50мм (1ст)

-Труба оребренная L=2157мм d_{вн}=50мм (2-3ст)

-Труба оребренная L=2057мм d_{вн}=42мм (4ст)

-Газоохладитель ГКТ 0,5-40 (5-6ст)

2. Работы по ремонту компрессора производятся на территории Исполнителя.

3. Произвести испытание отремонтированного компрессора на стендовом оборудовании исполнителя

4. Произвести пуско-наладочные испытания компрессора с запуском в эксплуатацию.



Механик А.В.