



ИНН 6230087720 КПП 621501001 ОГРН 1156230000189

390511, Рязанская область, м.р-н Рязанский, с.п. Турлатовское, д. Турлатово, ул. Солнечная, д.70
р/с 40702810602000011830 в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль БИК 047888760 к/с 301018103000000000760
сайт: www.mechanik62.ru E-mail: mehanik62@list.ru тел./факс: (4912) 7777-20

Акт дефектации

«06» марта 2024г.

Комиссия в составе председателя комиссии-директора Кузина А.В., членов комиссии главного инженера Морозова А.В., начальника цеха по ремонту и ТО Зенкина В.П., начальника производства Маслова А.Г. составили настоящий акт по крану автомобильному КС-45717 принадлежащему АО «Михайловцемент», после проведения выездной диагностики было выявлено следующее:

№	Наименование неисправностей	Способ устранения
1.	Приборы безопасности, электрооборудование шасси и крановой установки находятся в неработоспособном состоянии.	Требуется приобретение, замена, настройка приборов безопасности и ремонт электрооборудования.
2.	Неудовлетворительное лакокрасочное покрытие крановой установки.	Необходима очистка, подготовка и покраска крановой установки.
3.	Течь гидроцилиндра подъема стрелы	Требуется ремонт или замена гидроцилиндра
4.	Канат грузовой лебедки находится в неудовлетворительном состоянии.	Требуется замена каната.
5.	Течь РВД.	Требуется замена РВД
6.	Течь гидроцилиндров вывешивания крана.	Требуется ремонт или замена гидроцилиндров.
7.	Течь гидроцилиндров выдвижения опор.	Требуется ремонт или замена гидроцилиндров.
8.	Кабина крановщика находится в неудовлетворительном состоянии.	Требуется приобретение и замена сидения, отопителя автономного.
9.	Узлы и агрегаты гидросистемы находятся в неудовлетворительном состоянии.	Требуется демонтаж гидроагрегатов, ремонт или замена.
10.	Узлы и агрегаты стрелового оборудования находятся в неудовлетворительном состоянии.	Требуется демонтаж/монтаж стрелы, разборка стрелы, замена или ремонт узлов и агрегатов.
11.	Люфт в соединении стрела/основание колонны.	Требуется восстановление отверстий, приобретение и замена пальцев и втулок.
12.	Узлы и агрегаты механизма поворота, привода гидронасоса и КОМ в неудовлетворительном состоянии.	Требуется замена или ремонт узлов и агрегатов.
13.	Неудовлетворительное состояние масла в гидросистеме и фильтроэлементов.	Требуется замена.
14.	Неудовлетворительное состояние системы охлаждения шасси.	Требуется замена охлаждающей жидкости, узлов и агрегатов.
15.	Неудовлетворительное состояние узлов и агрегатов трансмиссии шасси.	Требуется замена или ремонт узлов и агрегатов.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Главный инженер

Кузин А.В.

Морозов А.В.



