ОРУ 35 кВ Шкаф NX1 привода разъединителя QS14-W1H

Правая боковина

Левая боковина

Указание 1

Снять перемычку

Указание 1

Указание 1

1 Установить дополнительно перемычку.

РУ-0,4 кВ. Шкаф управления приводами разъединителя W1H 201

ОРУ 35 кВ. Шкаф NX3 привода заземляющего ножа QS614.2-W1H W1H 203 SN- 03.1

ОРУ 35 кВ. Шкаф NX3 привода заземляющего ножа QS614.2-W1H W1H 203 ED- 03.1

ОРУ 35 кВ. Шкаф NX2 привода заземляющего ножа QS614.1-W1H W1H 205 ED- 03.2

ОРУ 35 кВ. Шкаф NX2 привода заземляющего ножа QS614.1-W1H W1H 205 SN- 03.2

ОРУ 35 кВ. Шкаф NX3 привода заземляющего ножа QS614.2-W1H W1H 204

ОРУ 35 кВ. Шкаф NX2 привода заземляющего ножа QS614.1-W1H W1H 205

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					03.23
					03.23

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Крымский содовый завод."
ЦПСРиР. Насосная станция №21.

ЭП

КТПМ 35/0,4 кВ. Электротехнические решения

Стадия: Р | Лист: 10 | Листов:

Ряды зажимов приводов ПД-14П разъединителя QS14-W1H

ПКО АО СЗ

Формат А2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Согласовано