

Тел.: (812) 335-7901
Факс: (812) 335-7350

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

Исх. № _____ от 15 января 2025 г.

АКТ

Технического состояния фронтального погрузчика Fiat-Hitachi FR-10C, регистрационный № 3379, инвентарный № 0042500365/0, состоящего на балансе АО «Первый контейнерный терминал».

Комиссия в составе:

членов комиссии: группового механика Глубокого А.С.,
инженера-электрика Макарова М.Ю.

провела осмотр автопогрузчика Fiat-Hitachi FR-10C:

Регистрационный № 3379.

Заводской № 613251.

Инвентарный № 0042500365/0.

Год выпуска – 1994 г.

Наработка - 20819 м/часов

Конструктивная масса — 9550 кг

В результате осмотра погрузчика установлено следующее:

1. Двигатель

- Разность компрессии в цилиндрах, не выдает номинальной мощности из-за естественного износа поршневой группы.
- Неисправны форсунки (нет впрыска, льют).
- Требуется ремонт ДВС.

2. Грузоподъемник

- Износ всех крепежных пальцев, втулок рычагов и грузоподъемника, рамы.
- Требуется ремонт всех отверстий рамы крепления цилиндров, стрелы, ковша, замена СЗЧ грузоподъемника.




3. Гидравлическая система

- Большие люфты в системе рычагов гидрораспределителя, управлении гидравлики.
- Требуется ремонт гидравлической системы.
- Заклинил главный тормозной кран.
- Главный тормозной цилиндр, течь.
- Течь уплотнений полуосей заднего моста.

4. Рулевое управление

- Люфты в отверстиях рамы крепления штока рулевых цилиндров. Люфт в поворотном соединении передней и задней частях погрузчика.
- Требуется восстановление отверстий крепления рулевых цилиндров в раме, ремонт и замена СЗЧ узла соединения частей погрузчика.



5. Кузов

- Ржавчина по всему кузову (видно на фото выше)
- Требуется восстановление лакокрасочного покрытия кузова

6. Кабина

- Нарушение геометрии, нет герметичности на воздух ввиду усталости и ржавчины металла.
- Требуется ремонт кабины.

7. Электрооборудование

- Ветхая, хрупкая оболочка изоляция проводов ввиду своего возраста.
- Требуется замена электропроводки

Заключение о техническом состоянии .

Фронтальный погрузчик Fiat-Hitachi FR-10C, регистрационный №3379, инв. № 0042500365/0 Потребуется ремонт изношенных узлов и агрегатов, кузова.

Состояние оборудования - Негодно к применению или лом

Характеристика физического состояния - не работающее, длительное время не эксплуатируемое оборудование.

Козфф. Износа, % - 100%

Групповой механик

Инженер-электрик

Глубокый А.С.

Макаров М.Ю.

