

«10» июня 2024г.

Акт технического осмотра.

Струйный широкоформатный принтер HP DesignJet T1500

При запуске плоттера на дисплее появляется надпись «Извлеките и повторно установите картриджи». После повторной установки выводится предупреждение о обнаружении картриджа с истекшим сроком годности, для продолжения можно нажать «Ок». Выбрав продолжить, начинается тестирование печатной головки и появляется требование о замене ПГ. Попытки переустановить повторно печатающую головку не дали результата.

При осмотре было выявлено следующее:

- Повреждение печатающей головки;
- Отсутствие чернил в чернильных трубках и наличие воздуха в них;
- Превышен срок эксплуатации картриджей.

Начальник отдела ИТ

Инженер ИТ

Инженер ИТ


_____ Мелёхин А.А.

_____ Устинов А.А.


_____ Кузнецов В.Л.