



Замена оборудования РУ-6кВ ТП-346



1. В камерах КСО № 1, 2, 3, 4, 5, 6 выполнить спуски из-под ВНА шинами с использованием опорных изоляторов (для подключения кабельных линий)
2. Окраска фасадов - порошковая