


36. Лючок для замера параметров воздуха.

Чертеж повторного применения

А9-57




A1K 151.000

0.03 1K1

37. Лючки для чистки воздуховодов.

(Рабочие чертежи повторного применения А9-58)



Обозначение	Ф Воз-да	L	B	Масса кг	Обозначение	Ф Воз-да	L	B	Масса кг
A1K149.000	100	265	130	1,8	A1K150.000	800	575	480	15,0
-01	125				-01	900			
-02	160				-02	1000			
-03	200				-03	1120			
-04	250				-04	1250			
-05	315	365	170	3,0	-05	1400	675	580	20,75
-06	355				-06	1600			
-07	400				-07	1800			
-08	450				-08	2000			
-09	500								
-10	560	465	270	5,9					
-11	630								
-12	710								

						50894 ОВ.		
						АО "ПРОМСИНТЕЗ"		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		Зд. 440 Н/1. вытяжная вентиляция в помещении расфасовки аммонита и аммонита №6ЖВ в полиэтиленовые пакеты	Стадия	Лист
Разраб.	Бородин						Р.	7
Проверил						Лючки для замера параметров воздуха	ОГК. АО "Промсинтез"	
Н.контр.	Синельников					Лючки для чистки воздуховодов.		
ГИП								8