

Утверждаю:  
Главный энергетик  
ООО «Камский кабель»  
А.Н. Борковец  
« 17 » 08 2023 г.

### Дефектная ведомость № 17-08-2023-ОВ

Ремонт системы вытяжной вентиляции в туалете мужской раздевалки западного АБК корпуса 3/5.

Местонахождение объекта: Корпус 3/5 (инв. 074006-074260).

№ п/п	Неисправный узел или деталь	Выявленные дефекты	Наименование работ	Объем работ	Ед. изм.
1	Вытяжная вентиляционная система.	Нарушение санитарно-технических норм.	Демонтаж воздуховода прямоугольного 200x200 мм, L-2,55 м.п.	2,04	м <sup>2</sup>
2			Монтаж воздуховода прямоугольного 200x200 мм, L-5,55 м.п.	4,44	м <sup>2</sup>
3			Монтаж заглушки прямоугольной 200x200 мм (1 шт.)	0,056	м <sup>2</sup>
4			Монтаж вентиляционной решетки 100x100 мм.	4	шт.
5			Крепление воздуховода перфолентой.	2	точка
6			Вывоз строительного мусора. Утилизация металлолома в цех 15.		

Комиссия постановила: Необходимо произвести ремонт системы вытяжной вентиляции в туалете мужской раздевалки западного АБК корпуса 3/5.

### Ведомость необходимых материалов

№	Наименование материала	Кол-во	Ед. изм.
	Вспомогательные материалы подрядчика		
1 (2)	Воздуховод прямоугольный 200x200 мм (5,55 м.п.), материал оцинкованная сталь 0,7 мм	4,44	м <sup>2</sup>
2 (3)	Заглушка прямоугольная 200x200 мм (1 шт.), материал оцинкованная сталь 0,5 мм	0,056	м <sup>2</sup>
3 (4)	Вентиляционная решетка 100x100 мм	4	шт.
4 (5)	Перфолента, оцинкованная сталь 0,5 мм	10	м.п.
5	Вспомогательные материалы (хомуты, кронштейны, болты, гайки)	По нормам	

Заключение комиссии: Выполнить ремонтные работы согласно дефектной ведомости.

Заместитель главного  
энергетика

Ведущий инженер



Тарасов М.Ю.

Тетерин А.С.