

ИНН/КПП 2508064833/250801001

Адрес: г. Находка, пгт Врангель, ул. Внутрипортовая, 14А
ООО «Восточная Стивидорная Компания»

Утверждаю:
Главный механик ООО «ВСК»
Ким В.В.
« 15 » 07 2024г.

АКТ
о выявленных неисправностях (дефектах) основного средства

15.07.2024г.

Объект основных средств:

№ п/п	Наименование объекта	Компания-производитель	Инв. номер	Дата изготовления	Фактический срок эксплуатации	Наработка
	Дождевальная машина для полива	OCMIS IRRIGATION	06_000000420484	2012	11 лет	2500 м\ч

В процессе осмотра объекта **были выявлены следующие неисправности (дефекты):**

№ п/п	Обнаруженные неисправности (дефекты)
1.	Крыльчатки водяного насоса имеют значительный износ и не создают надлежащего давления. Износ торцевого уплотнения вала насоса
2.	Водяной резиновый шланг на барабане потрескался и имеет следы механического повреждения
3.	Двигатель внутреннего сгорания приводящий в действие насос не заводится, вал двигателя не проворачивается, имеет следы сильной коррозии на внешней и внутренней части блока
4.	Деформация конструкции несущей металлической рамы мотопомпы и рамы катушки с водяным шлангом
5.	Катушка со шлангом не проворачивается на валу
6.	Все быстроразъемные соединения и торцевые уплотнения на водяной магистрали не фиксируются и не создают герметичного соединения

Заключение о техническом состоянии дождевальной машины:

Необходим ремонт, или замена водяного насоса. Ремонт, или замена ДВС. Замена резинового шланга. Замена подшипников катушки. Ремонт, восстановление металлической рамы. Замена всех быстроразъемных соединений. Ремонт, или замена электропроводки двигателя.
Дождевальная машина в рабочем состоянии.

Главный энергетик:

В.Н. Хвастунов

Заместитель Главного энергетика:

С.В. Калинин

Мастер по ремонту:

К.А. Ачкасов