

УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству
главный инженер

К.С. Гальянт

Техническое задание
на приобретение фаскоснимателя электрического для труб.

1. Общие требования

- ✓ Привод электрический
- ✓ Рабочее напряжение 220В
- ✓ Крутящий момент на максимальной мощности не менее 30 Нм
- ✓ Частота вращения резцедержателя, регулируемая 40-190 об/мин
- ✓ Масса в рабочем состоянии не более 10 кг

2. Область применения

- ✓ Предназначен для подрезки и разделки под сварку торцов труб с внутренним диаметром от 14 до 40 мм и наружным диаметром до 48 мм (в том числе трубы после газовой резки), изготовленных из углеродистых, легированных, нержавеющей сталей и цветных сплавов.
- ✓ Выполнение подрезки торца трубы, снятие внутренней и наружной фаски при толщине стенки трубы до 6 мм.
- ✓ Удаление сварного шва между трубой и трубной решеткой.
- ✓ Возможность высверливать из трубных решеток трубы с наружным диаметром от 29 до 42 мм, завальцованные на глубину до 20 мм.
- ✓ Выполнение вырезки штуцера с наружным диаметром от 32 до 42 мм из тонкостенных коллекторов малого диаметра ($\varnothing 219 \times 7 \div 14$).

3. Комплектация

Фаскосниматель электрический 1 шт.

Набор шлицевых валов фиксатора (для установки сменных цанг и для установки сменных сухарей);

Набор сменных цанг фиксатора;

Набор сменных сухарей фиксатора;

Набор резцов (для подрезки торца, для снятия наружной фаски, для снятия внутренней фаски и удаления сварного шва).

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на технику должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но должен составлять не менее 12 месяцев.

/И.о. начальника ЦЦР

Начальник ТО

А.А. Ломакин

М.Ю. Похитайло