



1.9.2.5.0007 УПР

Rz40
√(✓)



- 1.Обработку по размерам в квадратных скобках [] производить совместно с сопрягаемой полумуфтой.
Черт. УТП 4000.3.2.6.2
2.Детали маркировать и применять совместно.

УТП 4000.3.2.6.1					Полумуфта		
Изм/Лист					Лист	Масса	Масштаб
Констр.						33.5	1:2,5
В.констр					Лист	Листов	1
Нач.зр.					СТАЛЬ 45 ГОСТ 1050-88		
Нач.лаб.					ПНТ3,отдел N27		
З.нач.Ц/ЛМ					формат 12		

УТП 4000.3.2.6.1.dwg