

Запрос информации # 9			Получено ДПИИОТ: 13 / 03 / 2024		Получено ООО ХИР: 18 / 03 / 2024	
Департамент - инициатор:			☐ Производство ☒ Без производства ☐ Полная остановка	☒ СРОЧНЫЕ		
Ответственное лицо	Начальник отдела	Руководитель департамента		☐ ПЛАНОВЫЕ		
11 / 03 / 2024	18 / 03 / 2024	___ / ___ / 2024		☐ ДЛЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ		
				☐ ОГЭ ☐ СТРОИТЕЛЬСТВО ☐ ОГМ		
			Тип работ	☐ ПБ ☐ ОТ ☐ Другое		
Наименование: Ремонт стеллажей						

1. Расположение:

Цех:Депозиторий,склад непроизводственных материалов
Место (Оси/колонны):1 этаж, склад непроизводственных материалов
стеллажное оборудование

2. Описание работ:

Работы:замена повреждённых элементов (горизонталь,диагональ,стойка),затяжка анкерных соединений ,установка фиксатора

3. Приложения

Критические повреждения:

При проведении полного технического освидетельствования в помещении Департамент производственного инжиниринга и охраны труда (Склад непроизводственных материалов (Департамент (1 этаж)) были выявлены следующие повреждения элементов стеллажных конструкций в соответствии с Приложением Б ГОСТ Р 55525-2017 и ГОСТ Р 57361-2017:

Критические повреждения				
№	Наименование элемента конструкции	Геометрические параметры, мм	Производитель	Количество элементов
1	Горизонталь	1010×25×25 (1,5)	ФЭМ	2
2	Диагональ	1180×25×25 (1,5)	ФЭМ	2
3	Стойка	5500×90×80 (1,5)	ФЭМ	1

Перечень повреждений с указанием адресов:

№		Уровень	Название элемента	Размер, мм	Примечание	Тип
Ряд	Рамы					
12	1	1	Горизонталь	1010×25×25 (1,5)	Повреждение	1
12	1	1	Диагональ	1180×25×25 (1,5)	Повреждение	1
12	4	1	Стойка передняя	5500×90×80 (1,5)	Повреждение	1
12	4	1	Горизонталь	1010×25×25 (1,5)	Повреждение	1
12	4	2	Диагональ	1180×25×25 (1,5)	Повреждение	1

С поврежденных элементов должна быть незамедлительно снята нагрузка

План-схема склада:



4. Контактное лицо: Митяев Владислав

Тел. 89117069064

Прошу предоставить стоимость и график проведения работ

Проверено ДПИИОТ			Комментарии ДПИИОТ:	
Специалист	Начальник отдела	Руководитель департамента		
13 / 03 / 2024	___ / ___ / 2024	Яковлев Е.В.		
			19.03.24	Срок ___ / ___ / 2024




Фото 1 – Повреждение полки стеллажной конструкции




Фото 5 – Отсутствие стопорных элементов фиксаторов




Фото 3 – Повреждение горизонтали и диагонали раскосной системы



Фото 2 – Повреждение стойки стеллажной конструкции