

Утверждаю: Главный инженер ИТУ _____ С.А. Решенок

Эскалатор Т11433(S05)-F138

Дефектовочная ведомость № 1 Корпус S

№ корпуса.	Наименование дефекта	Условия производства работ	Мероприятия по устранению дефекта	Ед. изм.	Объемы	Используемые материалы
1	Износ	Краткая характеристика помещения, в котором производятся работы: - уровень 1-3 - кол-во этажей 2;	Демонтаж желтых демаркационных линий Монтаж желтых демаркационных линий Демонтаж желтых демаркационных линий Монтаж желтых демаркационных линий Демонтаж роликов ступеней эскалатора Монтаж роликов ступеней эскалатора Демонтаж ступеней Монтаж ступеней Демонтаж(выпресовывание из цепи лестничного полотна) осей ступеней Монтаж осей ступеней Демонтаж цепи лестничного полотна Монтаж цепи лестничного полотна	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	30 30 30 30 40 40 91 91 91 91 2	L 1200 L L47332130A, L 1200 R L47332130B (HYUNDAI Elevator) L 1200 L L47332130A, L 1200 R L47332130A (HYUNDAI Elevator) 506 NCE D=76мм d=17мм H=20мм 6203RS 1000x400 с углом наклона 35° (Hyundai Elevator) Диаметр 25 мм., длина 1025 мм., вес 3,5 кг. Приводная цепь на 91 ступень без осей Длина между осями роликов: 135,47 мм Ролик наружный с диаметром: 76 мм Ширина: 25 мм
	Пояснения		ПНР регулировка всех зазоров согласно ГОСТа	эскалато р	1	ГОСТ 33966-1-2016
	Приложение					

Дата 01.05.2024г.

Инженер ПТО ИТУ _____ И.П. Мирсанов