



Акционерное общество  
«Первый контейнерный терминал»

### АКТ

№ 15.01.2025

г. Санкт - Петербург

Технического состояния автомобиля  
ПУМ-99 на базе ЗИЛ-433362 (грузовой)  
VIN:Х8948150280АЕ2019, рег. № 3875

Регистрационный № 3875  
Бухгалтерский № 04\_0052003105/0  
Заводской № Х8948150280АЕ2019  
Завод-изготовитель ЗИЛ  
Год выпуска 2008  
Общий вес 7500 кг  
Пробег 5975 км

В результате осмотра установлено следующее техническое состояние автомобиля ПУМ-99 на базе ЗИЛ-433362, рег. № 3875

1. Двигатель – удовлетворительное состояние, троит;
2. Коробка передач – удовлетворительное состояние;
3. Ведущий мост – удовлетворительное состояние.
4. Тормозная система – удовлетворительное состояние.
5. Гидравлическая система - удовлетворительное состояние.
6. Управляемый мост - удовлетворительное состояние.
7. Электрооборудование – удовлетворительное состояние.
8. Навесное оборудование – Неудовлетворительное, навесное оборудование не выполняет функцию сбора мусора.

Заключение.

**Состояние оборудования - Неудовлетворительное**

**Характеристика физического состояния - капитальный ремонт не увеличит производительность оборудования, только позволит дальнейшую эксплуатацию**

**Коэфф. Износа, % - 90%**

Групповой механик вспомогательного оборудования



Д.Е. Горбатов

