

Утверждаю
Начальник Т.С.

С.А. Стаканов

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

КАМАЗ – 6520

гос.№ А 380 КМ 159

№ п/п	Неисправный узел или деталь	Выявленные дефекты	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Пол кабины	КОРРОЗИЯ	ЗАМЕНА	шт.	1
2	Дверной проем левый	КОРРОЗИЯ	ЗАМЕНА	шт.	1
3	Дверной проем правый	КОРРОЗИЯ	ЗАМЕНА	шт.	1

Провести кузовной ремонт кабины, заменить неисправные детали в полном объеме выявленных дефектов

Зам. мод-ка Т.С.

Должность

Подпись, фамилия, инициалы