

Приложение 9  
к «Регламенту планирования и проведения  
технического обслуживания и ремонта  
транспортных средств, спецтехники и  
оборудования, контроля соблюдения  
правил  
технической эксплуатации», редакция 01  
Форма «Аварийный акт», Р-\_\_\_\_-2020-Ф.05

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Чермет-Волжский»  
\_\_\_\_\_  
Капранов С.Н.  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

### Аварийный акт

26.06.2024г.

Наименование общества: ООО «Чермет-Волжский»

Наименование подразделения: ПЗУ г. Волгоград

Техника Экскаватор Liebherr A904C, № WLHZ1004KZK040005

Время остановки: \_\_\_\_\_ час. «20» 06.2024 г.

Ремонт закончен: \_\_\_\_\_ час. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Простой всего: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

В процессе диагностики; сдвоенного насоса ИД№10.12.08.67 выявлено :задиры ,  
износ поверхности поршней ,следы перегрева , заклинившие евшие подшипники  
планшайбы ,износ подшипников скольжения и роликовых валов насосов .


Заключение комиссии: Рекомендуется повести замену сдвоенного насоса ИД№10 1 08 67

Главный инженер



Логвинов Е.Ю.

Инженер-механик по ремонту спецтехники



Полонский В.А.

\_\_\_\_\_  
(Специалист по ТО и Р)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)