




Схема дефектов фасада причала
М1:100




План. Схема дефектов причала
М1:100




Условные обозначения:



- Правил грунта



- Разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры



- Полное разрушение свай. Нарушение грунтопроницаемости



- Вертикальная трещина с шириной раскрытия в мм

						135/19-ГС-3				
						Комплексное обследование грузового причала №3, расположенного в ЗАО "ЖСМ"				
Ист.	Уч. у.	Лист	М.б.	Лист	Дата	Грузовой причал №3	Статус	Лист	Лист	
Рук. об.	М.б.	М.б.	М.б.	М.б.	09.2019		РД	4		
Зам. рук. об.	Красавин	09.2019	09.2019	09.2019						
Разработал	Книшова	09.2019	09.2019	09.2019						
Проверил	Беланов	09.2019	09.2019	09.2019						
Схема дефектов фасада причала. План. Схема дефектов причала М1:100						Исполнительная лаборатория ООО "Нижегородспецпроектинженер"				