

Дата выдачи: «01» марта 2023г.

АКТ № 8/23
визуального и/или измерительного контроля.

Визуальный (измерительный) контроль:

Качество основного металла деталей сепаратора СДС-531К-01, ст. №4:

1. Основание ротора зав. №К366, из стали 07Х16Н6;
2. Крышка основания зав. №К366, из стали 07Х16Н6;
3. Кольцо затяжное зав. №К366, из стали 07Х16Н6;
4. Тарелкодержатель зав. №К366, из стали 12Х18Н10Т;

Выполнено согласно: ГОСТ Р 50.05.08-2018, РД 03-606-03

С оценкой качества по нормам: ГОСТ 31827-2012, НТД

Измерительный инструмент: линейка металлическая ЛИ 0-150мм, зав. №2,
луна измерительная ЛИ-3-10^х, зав. №128.

При контроле выявлены следующие дефекты:

Дефекты не обнаружены.

Заключение по результатам визуального и измерительного контроля:

Качество деталей сепаратора СДС-531К-01 ст. №4 – соответствуют требо-
ваниям ГОСТ 31827-2012 и НТД

Запись в журнале по ВИК № 208 от 27.02.2023г.

Контроль выполнил: Орехов О.Н./уд. № НОАП-0057-11-6219; 2-кв. уров.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ЛНК и ДМС ЦРС

Руководитель работ по НК: Орехов О.Н./